Reparatursatz Service Set für HD-Ventil Art.-Nr 80001108+80001109 Bestandteile: Komplett montierte Ventilinnenteile (Spindel, Kolben Scheibe, Stepseal, div. O-Ringe)

Reparatursatz Service Set für HD-Ventil Art.-Nr 80001108+80001109 Bestandteile: Komplett montierte Ventilinnenteile (Spindel, Kolben Scheibe, Stepseal, div. O-Ringe)

Achtung: Ein Austausch der HD-Innenteile darf nur unter Beachtung der beiliegenden Wartungsanleitung vorgenommen werden.!!

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis exkl. Mwst

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Service-Set HD 1-fach, HD 2-fach Bestandteile:

Komplett montierte Ventilinnenteile (Spindel, Kolben Scheibe, Stepseal, div. O-Ringe)

Achtung: Ein Austausch der HD-Innenteile darf nur unter Beachtung der beiliegenden Wartungsanleitung vorgenommen werden.!!

// //